

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ
ຫ້ອງການ

ເລກທີ 241 /ຄຊກລ.ຫກ.ຄພ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 25 JUL 2018...

ໜັງສືຢັ້ງຢືນ

- ອີງໃສ່ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 67/ລບ ລົງວັນທີ 12/03/2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີບໍລິສັດນ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ, ສະບັບເລກທີ NNP1 –LT-NRA- 571, ລົງວັນ 12 ມິຖຸນາ 2018.
- ອີງຕາມບົດລາຍງານລົງກວດກູ້ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເນື້ອທີ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນ ແລະ ການຂຶ້ນລົງຂອງນ້ຳງຽບ 1 ສະບັບເລກທີ 239/ຫຄຊກລ ລົງວັນທີ 24/ກໍລະກົດ/2018.

ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າ: ທິມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ຈຳນວນ 1 ທິມງານ ໄດ້ລົງກວດກູ້ລະເບີດຈຸດທີ່ຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນ ແລະ ວັດແທກການຂຶ້ນ-ລົງຂອງນ້ຳງຽບ1 ຈຸດທີ່ 1 ບ້ານ ທ່າວຽງໄຊ, ເມືອງ ທ່າໂທມ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ລາຍລະອຽດມື້ເນື້ອທີ່ດັ່ງນີ້: ກ້ວາງ 3x3 ແມັດ, ລວງຍາວ 1x30 ແມັດ, ແລະ ຈຸດທີ່ 2 ບ້ານ ຊຶມຊິນ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: 3x3 ແມັດ, ລວງຍາວ 1x15 ແມັດ, ສະນັ້ນຫ້ອງການ ຄຊກລ ຂໍຢັ້ງຢືນວ່າຈຳນວນສອງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພນຳໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນສະບັບນີ້ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.




ບຸນເພັງ ສີສະຫວາທິດ
Mr. Bounpheng Sisavath



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້
ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ
ຫ້ອງການ

ເລກທີ: 239/ຄຊກລ.ທກ.ຄພ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 JUL 2018

ບົດລາຍງານ

**ຜົນການລົງກວດກຸ້ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເນື້ອທີ່ຕິດ
ຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າຝົນ ແລະ ການຂຶ້ນລົງຂອງນໍ້າງຽບ 1.**

I. ພາກສະເໜີ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະບັບເລກທີ 232/ຫຄຊກລ ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2018 ເພື່ອລົງກວດກຸ້ເນື້ອທີ່ປ່ອນຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະ ວັດແທກການຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງນໍ້າງຽບ1 ແຕ່ ວັນທີ 21 ຫາ 22 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2018.

ຄະນະທີມງານກວດກາຄຸນນະພາບມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
2. ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສຸກຈັນທະລາວິງ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
3. ທ່ານບຸນປອນ ທ່າມະວິງສາ, ແພດປະຈຳໜ່ວຍງານຫ້ອງການ ຄຊກລ.
4. ທ່ານ ພູວິງ ສີສະໝັກ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
5. ທ່ານ ວິງແສງ ສີສຸລິດ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
6. ທ່ານ ນໍລະວິງ ວິງສິນວນ ວິຊາວະກອນກໍ່ສ້າງບໍລິສັດນໍ້າງຽບ 1 ຈຳກັດ.

II ລາຍລະອຽດ

ໜ່ວຍງານມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍ້າປະກັນຄຸນນະພາບລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກຸ້ລະເບີດອອກຈາກ ຈຸດທີ່ຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະ ວັດແທກການຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງນໍ້າງຽບ1 ຈຸດທີ່1 ບ້ານ ທ່າວຽງໄຊ ເມືອງ ທ່າໂທມ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ລາຍລະອຽດມີເນື້ອທີ່ດັ່ງນີ້: ກ້ວາງ 3x3 ແມັດ, ລວງຍາວ 1x30 ແມັດ, ແລະ ຈຸດທີ່ 2 ບ້ານ ຊົມຊື່ນ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: 3x3 ແມັດ, ລວງຍາວ 1x15 ແມັດ, ນໍ້າໃຊ້ເຄື່ອງ PIDD ແລະ LARGLOOP 740M, ຜ່ານການກວດກຸ້ຕົວຈິງເຫັນວ່າທັງສອງສະ ໜາມດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ພົບສິ່ນສ່ວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

ມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍ້າປະກັນຄຸນນະພາບ



ບຸນເພັງ ສີສະຫວັດ
Mr. Bounpheng SISAWATH